

橋りょう点検結果

市内の主要道路等にかかる橋りょう42橋を対象とした橋りょう点検の結果をお知らせします。なお、点検の結果、健全度評価がⅢ（早期措置段階）と評価された橋りょうについては、修繕を行うまでの間、定期的なパトロールや維持管理作業を実施し、安全確保を行います。

項番	橋梁名	箇所	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設年次	主な損傷状況		健全性 評価	点検年度	備考
							部材	内容			
1	梶野橋	梶野町3-357-1	10.7	12.0	PC橋	1965	床版	ひび割れ	I	平成25年度	
2	新小金井橋	桜町1-418-1	10.9	9.0	PC橋	1966	橋台	ひび割れ、漏水痕跡、遊離石灰	I	平成25年度	
3	貫井橋	貫井北町3-1045-2	10.3	8.5	PC橋	1970	床版	ひび割れ	I	平成25年度	
4	富士見橋	緑町3-2922-2	4.7	5.5	PC橋	1980	橋台	ひび割れ、漏水痕跡、遊離石灰	I	平成25年度	
5	市道第140号線-2号橋	前原町3-1138-1	6.7	5.6	RC橋	1967	床版	ひび割れ	I	平成25年度	
6	二枚橋	東町1-199-3	28.4	6.0	RC合成橋	1967	橋台	漏水痕跡	II	平成25年度	
7	丸山橋	前原町2-1091-4	25.9	7.8	RC合成橋	1979	床版	ひび割れ	I	平成25年度	
8	中前橋	前原町2-1305-4	23.7	5.0	RC合成橋	1977	橋台	ひび割れ	II	平成25年度	
9	天神橋	中町4-1103-1	23.7	4.0	RC合成橋	1978	床版	ひび割れ、鉄筋露出	I	平成25年度	
10	大城堀橋	前原町3-1146-1	22.6	7.0	PC橋	1985	橋台	ひび割れ	I	平成25年度	
11	西之台橋	前原町3-358-20	18.7	6.0	PC橋	2002	路面	ひび割れ	II	平成25年度	
12	豊住橋	前原町3-1054-37	18.8	4.0	PC橋	1993	付属部位	排水管腐食	II	平成26年度	
13	大城橋	前原町3-1054-50	19.1	5.7	PC橋	1995	橋台	局部的な欠損	II	平成26年度	
14	荒牧橋	貫井南町2-444-17	18.8	4.0	PC橋	1994	床版	ひび割れ	I	平成26年度	
15	坂下橋	貫井南町4-428	18.8	6.0	PC橋	1997	主桁	局部的な欠損	II	平成26年度	
16	貫井新橋	貫井南町4-180-93	15.1	4.0	PC橋	1999	橋台	漏水痕跡	II	平成26年度	
17	弁天橋	貫井南町4-190-1	15.5	6.0	PC橋	2000	床版	ひび割れ	I	平成26年度	
18	西之橋	貫井南町4-175-5	14.0	5.0	PC橋	2002	橋台	ひび割れ、漏水痕跡、遊離石灰	I	平成26年度	
19	いちご橋	東町1-100-8	21.0	2.6	鋼橋	1969	支承	アンカーボルトの脱落	III	平成27年度	応急修繕実施済み
20	第三小学校北歩道橋	梶野町5-1116	15.5	1.5	PC橋	1970	主桁	局部的な腐食	II	平成27年度	
21	本町五丁目歩道橋	本町5-2743	13.0	1.9	鋼橋	1974	橋脚	漏水、耐水	III	平成27年度	腐食部分除去済み
22	市道42号線-1	本町4-2678	3.2	4.2	PC橋	不明	路面	ひび割れ	II	平成29年度	
23	上久保橋	本町3-2568-10	5.1	4.0	RC橋	1971	主桁	局部的な腐食	I	平成29年度	
24	緑大橋	緑町2-279-2	5.1	6.0	RC橋	1979	床版	ひび割れ、漏水痕跡、遊離石灰	II	平成29年度	
25	市道74号線-1	梶野町4-494	2.8	2.2	RC橋	1961	地覆	うき	II	平成29年度	
26	市道107号線-1	貫井北町3-1043-5	1.8	4.1	RC橋	1985	主桁	うき、剥離・鉄筋露出	I	平成29年度	
27	市道127号線-1	梶野町4-457	5.0	4.0	RC橋	不明	橋台	ひび割れ	I	平成29年度	
28	市道150号線-1	梶野町4-474-3	5.0	4.0	RC橋	1972	地覆	ひび割れ	II	平成29年度	
29	市道358号線-1	貫井北町3-1033-3	1.5	6.2	RC橋	1963	橋台	ひび割れ	I	平成29年度	
30	市道359号線-1	貫井北町3-1033-3	1.5	6.4	RC橋	不明	防護柵	変形、腐食	II	平成29年度	

31	市道363号線-1	本町4-2773-1	3.1	3.6	PC橋	不明	橋台	漏水痕跡	I	平成29年度
32	浴恩館橋	緑町3-3028-1	5.3	4.0	RC橋	1980	橋台	漏水痕跡、腐食	I	平成29年度
33	市道417号線-1	梶野町3-333-1	3.2	4.0	RC橋	1971	主桁 橋台	うき 漏水痕跡	I	平成29年度
34	市道463号線-1	梶野町3-381-80	2.1	3.8	RC橋	1971	防護柵	腐食	II	平成29年度
35	市道463号線-2	梶野町3-379-4	2.1	3.8	RC橋	不明			I	平成29年度
36	市道566号線-1	桜町1-459-5	1.4	3.2	ヒューム管	不明	防護柵	腐食	II	平成29年度
37	下中橋	緑町4-3007	5.0	4.0	RC橋	1979	主桁 橋台	鉄筋露出 腐食	II	平成29年度
38	亀久保橋	緑町2-239-11	5.1	4.0	RC橋	1975	橋台	漏水痕跡、腐食	I	平成29年度
39	南陣屋橋	緑町3-2930-1	4.3	4.0	RC橋	1981	橋台	漏水痕跡、腐食	I	平成29年度
40	市道681号線-1	貫井北町3-1026-5	2.7	5.6	RC橋	不明	地覆	ひび割れ	II	平成29年度
41	市道698号線-1	梶野町3-359-16	1.8	8.9	RC橋	1995			I	平成29年度
42	市道699号線-1	梶野町3-358-1	2.4	6.8	RC橋	1995			I	平成29年度

平成30年3月31日現在

健全性評価について

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態