

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

2023年10月 : 9件

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
①	4日	貫井南町 5-17 付近車道 (市道第 37 号線)	街路灯について	交通対策課に引継ぎ済み。
②	9日	前原町 4-23 付近歩道	歩道の段差	都道のため東京都北多摩南部建設事務所を案内しました。
③	11日	関野町 1-7 付近緑道	路面の凹凸	管理者である東京都北多摩南部建設事務所を案内しました。
④	16日	緑町 4-5 付近遊歩道	① 不法投棄について ② 雑草について ③ 街路灯について	① 注意喚起看板を設置しました。 ② 除草しました。 ③ 交通対策課に引継ぎ済み。
⑤	19日	本町 4-13 付近歩道	街路樹の鳥の巣について	都道のため東京都北多摩南部建設事務所を案内しました。
⑥	21日	中町 1-7 付近遊歩道ほか	路面の段差	補修済み。
⑦	22日	緑町 1-3 付近歩道 (市道第 787 号線)	雑草について	除草しました。
⑧	23日	前原町 3-5 付近遊歩道	街路灯について	交通対策課に引継ぎ済み。
⑨	29日	中町 1-2 付近遊歩道	舗装の穴	補修済み。