

橋りょう点検結果

市内の主要道路等にかかる橋りょう75橋を対象とした橋りょう点検の結果をお知らせします。なお、点検の結果、健全度評価がⅢ（早期措置段階）と評価された橋りょうについては、修繕を行うまでの間、定期的なパトロールや維持管理作業を実施し、安全確保を行います。

項番	橋梁名	箇所	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設年次	主な損傷状況		健全性 評価	点検 年度	前回 点検年度	備考
							部材	内容				
1	梶野橋	梶野町3-357-1	10.5	12.0	PC橋	1965	床板	漏水・遊離石灰	Ⅱ	R5	H30	
							堅壁	剥離・鉄筋露出				
2	新小金井橋	桜町1-418-1	10.4	9.0	PC橋	1966	床板	漏水・遊離石灰	Ⅱ	R5	H30	
							堅壁	剥離・鉄筋露出				
3	貫井橋	貫井北町3-1045-2	10.4	8.4	PC橋	1970	主桁	うき、漏水・滞水	Ⅱ	R5	H30	
							床版	漏水・遊離石灰				
4	富士見橋	緑町3-2922-2	4.3	5.5	PC橋	1980	床版	漏水・遊離石灰	Ⅱ	R5	H30	
							堅壁	漏水・滞水				
5	市道第140号線-2号橋	前原町3-1138-1	6.3	5.6	PC橋	1967	床版	漏水・遊離石灰	Ⅱ	R5	H30	
							堅壁	漏水・滞水				
6	二枚橋	東町1-199-3	28.4	6.0	RC合成橋	1971			Ⅰ	R5	H30	令和元年度 長寿命化補修工事実施
7	丸山橋	前原町2-1091-4	25.9	8.0	RC合成橋	1979			Ⅰ	R5	H30	令和2年度 長寿命化補修工事実施
8	中前橋	前原町2-1305-4	23.7	5.0	RC合成橋	1977	堅壁	漏水・滞水	Ⅱ	R5	H30	平成30年度 長寿命化補修工事実施
9	天神橋	中町4-1103-1	23.7	4.0	RC合成橋	1978	橋台	漏水・滞水	Ⅱ	R5	H30	平成30年度 長寿命化補修工事実施
10	大城堀橋	前原町3-1146-1	22.5	7.0	PC橋	1985			Ⅰ	R5	H30	令和4年度 長寿命化補修工事実施
11	西之台橋	前原町3-358-20	18.7	6.0	PC橋	1996			Ⅰ	R5	H30	
12	豊住橋	前原町3-1054-37	18.8	4.0	PC橋	1995	橋台	局部的な欠損	Ⅰ	R1	H26	
13	大城橋	前原町3-1054-50	18.1	5.7	PC橋	1995	床版	ひび割れ	Ⅱ	R1	H26	
							橋台	局部的な欠損				
14	荒牧橋	貫井南町2-444-17	19.1	4.0	PC橋	1994	主桁	局部的な欠損	Ⅱ	R1	H26	
							橋台	漏水痕跡				
15	坂下橋	貫井南町4-428	18.8	6.0	PC橋	1997	床版	ひび割れ	Ⅱ	R1	H26	
							地覆	局部的な鉄筋露出				
16	貫井新橋	貫井南町4-180-93	14.7	4.0	PC橋	1999	橋台	ひび割れ、漏水痕跡	Ⅱ	R1	H26	
17	弁天橋	貫井南町4-190-1	15.1	6.0	PC橋	2000	橋台	ひび割れ、漏水痕跡、遊離石灰	Ⅱ	R1	H26	
18	西之橋	貫井南町4-175-5	15.5	5.0	PC橋	2002	橋台	ひび割れ、漏水痕跡	Ⅱ	R1	H26	
19	いちご橋	東町1-100-8	21.0	2.6	鋼橋	1969	支承	アンカーボルトの脱落	Ⅲ	R3	H27	令和5年度 長寿命化補修工事実施
							主桁	腐食				
20	第三小学校北歩道橋	梶野町5-1116	15.5	1.2	PC橋	1970	主桁	ひび割れ	Ⅱ	R1	H27	
							橋脚	漏水・滞水				
21	本町五丁目歩道橋	本町5-2743	13.0	1.5	鋼橋	1974	床版	局部的な腐食	Ⅱ	R1	H27	腐食部分除去済み
							主桁	局部的な腐食				
							橋脚	局部的な腐食				
22	市道42号線-1	本町4-2678	3.2	4.2	PC橋	不明	堅壁	漏水・滞水	Ⅱ	R4	H29	
							舗装	ひび割れ				
23	上久保橋	本町3-2568-10	5.1	4.0	RC橋	1971	堅壁	漏水・滞水	Ⅰ	R4	H29	
24	緑大橋	緑町2-279-2	5.1	6.0	RC橋	1979	床板	漏水・遊離石灰	Ⅱ	R4	H29	
							地覆	うき				
25	市道74号線-1	梶野町4-494	2.8	2.2	RC橋	1961	主桁	剥離・鉄筋露出	Ⅲ	R4	H29	令和5年度 応急修繕実施済み
							防護柵	腐食				
26	市道107号線-1	貫井北町3-1043-5	1.8	4.1	RC橋	1985	地覆	ひび割れ	Ⅰ	R4	H29	
27	市道127号線-1	梶野町4-457	5.0	4.0	RC橋	不明	主桁	漏水・滞水	Ⅰ	R4	H29	
28	市道150号線-1	梶野町4-474-3	5.0	4.0	RC橋	1972	堅壁	漏水・滞水	Ⅱ	R4	H29	
							地覆	うき				
29	市道358号線-1	貫井北町3-1033-3	1.5	6.2	RC橋	1963			Ⅰ	R4	H29	
30	市道359号線-1	貫井北町3-1033-3	1.5	6.4	RC橋	不明	防護柵	防食機能の劣化	Ⅱ	R4	H29	
31	市道363号線-1	本町4-2773-1	3.1	3.6	PC橋	不明	堅壁	漏水・滞水	Ⅰ	R4	H29	
32	浴恩館橋	緑町3-3028-1	5.3	4.0	RC橋	1980	堅壁	漏水・滞水	Ⅰ	R4	H30	
33	市道417号線-1	梶野町3-333-1	3.2	4.0	RC橋	1971	堅壁	漏水・滞水	Ⅰ	R4	H30	

34	市道463号線-1	梶野町3-381-80	2.1	3.8	RC橋	1971	防護柵	腐食	I	R4	H29	
35	市道463号線-2	梶野町3-379-4	2.1	3.8	RC橋	不明			I	R4	H30	
36	市道566号線-1	桜町1-459-5	1.4	3.2	ヒューム管	不明	防護柵	防食機能の劣化	II	R4	H29	
37	下中橋	緑町4-3007	5.0	4.0	RC橋	1979	堅壁	漏水・滞水	II	R4	H29	
38	亀久保橋	緑町2-239-11	5.1	4.0	RC橋	1975	堅壁	漏水・滞水	I	R4	H30	
39	南陣屋橋	緑町3-2930-1	4.3	4.0	RC橋	1981	堅壁	漏水・滞水	I	R4	H29	
40	市道681号線-1	貫井北町3-1026-5	2.7	5.6	RC橋	不明	地覆	うき	II	R4	H29	
41	市道698号線-1	梶野町3-359-16	1.8	8.9	RC橋	1995			I	R4	H29	
42	市道699号線-1	梶野町3-358-1	2.4	6.8	RC橋	1995			I	R4	H29	
43	市道689号線-1	梶野町4-495-5	5.0	4.0	RC橋	1973	主桁 堅壁	漏水・滞水 漏水・滞水	II	R4	H29	
44	市道359号線-2	貫井北町3-1017-2	2.5	3.6	石橋 鋼桁橋	不明	主桁	防食機能の劣化	II	R5	H30	
45	市道703号線-1	梶野町4-437-1	4.1	2.1	RC橋	1996	主桁	漏水・滞水	II	R5	H30	
46	市道718号線-1	梶野町4-472-1	5.2	4.0	PC橋	1971	主桁 堅壁	漏水・滞水 うき、漏水・滞水	II	R5	H30	
47	市道724号線-1	梶野町4-474-9	5.7	4.1	PC橋	1971	主桁 堅壁	漏水・滞水 漏水・滞水	II	R5	H30	
48	市道730号線-1	緑町3-383-5	1.8	6.2	RC橋	2000			I	R5	H30	
49	市道730号線-2	緑町3-383-18	1.8	6.3	RC橋	2000			I	R5	H30	
50	市道735号線-1	桜町2-525-24	1.7	7.3	RC橋	2002			I	R5	H30	
51	小金井新橋	中町1-452-1	23.8	4.0	鋼溶接橋	1988	主桁 支承	腐食 腐食	II	R5	H30	
52	市道8号線-2	緑町2-345-16	0.9	20.8	RC橋	不明			I	R5	H30	
53	市道464号線-1	梶野町3-379-12	1.9	4.1	RC橋	不明	主桁 防護柵	剥離・鉄筋露出 腐食	II	R5	H30	
54	市道580号線-1	貫井北町3-1054-9	1.5	3.8	RC橋	不明			I	R5	H30	
55	東緑橋	緑町2-270-7	4.7	1.7	木橋	不明	主桁 床板	変形・欠損 変形・欠損	III	R5	H30	
56	市道5号線-1	梶野町4-330-1	2.9	6.0	RC橋	不明	主桁 胸壁	剥離・鉄筋露出 変形・欠損	II	R4	H30	
57	市道12号線-1	桜町1-418-2	1.8	6.4	RC橋	不明	地覆	ひび割れ、うき	I	R4	H30	
58	小長久保橋	緑町4-3034-2	6.0	4.0	RC橋	1979	堅壁	漏水・滞水	II	R4	H30	
59	市道41号線-1	本町4-2669-4	3.7	9.0	RC橋	1967	主桁 堅壁	剥離・鉄筋露出 剥離・鉄筋露出	II	R4	H30	
60	しんどう橋	桜町2-516-1	2.1	4.9	RC橋	不明	地覆	変形・欠損	II	R4	H30	
61	市道26号線-1	桜町1-443-1	1.6	4.7	RC橋	不明	防護柵	腐食	I	R5	H30	
62	市道28号線-2	緑町2-363	1.8	4.3	RC橋	不明	防護柵	腐食	II	R5	H30	
63	市道628号線-2	桜町1-444-1	1.7	3.3	RC橋	不明			I	R5	H30	
64	市道471号線-1	貫井北町3-880	1.3	12.0	RC橋	2008			I	R5	H30	
65	市道823号線	貫井北町3	1.2	11.7	RC橋	不明			I	R5	H30	
66	平右衛門橋	緑町3-5003	12.3	3.5	鋼橋	2015			I	R5	R1	
67	本町新橋	本町4-4-5	4.3	4.0	RC橋	1970	堅壁	うき、漏水・滞水	II	R5	R1	
68	緑小橋	緑町3-3012-8	4.9	7.7	RC橋	不明	胸壁	漏水・滞水	II	R5	R1	
69	中緑橋	緑町3-3023-3	4.8	5.6	RC橋	不明	堅壁 防護柵	漏水・滞水 防食機能の劣化	II	R5	R1	
70	仙川1	本町4-2771	4.8	3.6	PC橋	不明	地覆	うき	I	R5	R1	
71	仙川2	本町4-2774	3.2	3.7	PC橋	不明	堅壁	漏水・滞水	II	R5	R1	
72	砂川用水1	梶野町3-373	1.7	4.0	RC溝橋	不明	防護柵	防食機能の劣化	II	R5	R1	
73	砂川用水2	緑町2-360	1.8	8.3	RC溝橋	2013			I	R5	R1	
74	砂川用水3	緑町3-354-66	2.3	4.2	ヒューム管	不明	地覆	うき	II	R5	R1	
75	砂川用水4	緑町3-378-6	1.5	3.7	RC橋	不明	防護柵	防食機能の劣化	II	R5	R1	

健全性評価について

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態