



| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-----------------|----------|-----------|-----------|--------------|-----|------|-----|
| 施設番号 | 49 | 施設名称 | 小金井市立はけの森美術館喫茶棟 | | | 所在地 | 小金井市中町1-11-3 | | | |
| ■施設概要 | | | | | | | | | | |
| 所管部門 | 部名 | 市民部 | | 課名 | コミュニティ文化課 | | | | | |
| 用途分類 | 大分類 | 社会教育系施設 | | 中/細(分類) | 博物館等/美術館 | | | | | |
| 設置根拠 | 条例 | — | | | | | | | | |
| | 規則 | — | | | | | | | | |
| | 要綱 | — | | | | | | | | |
| 施設配置状況 | 複合施設名 | — | | | | | | | | |
| | 管理運営形態 | その他 | 指定管理者名 | — | | | | | | |
| 土地 | 敷地面積 | — | 所有形態 | 市 | | | | | | |
| | 用途地域 | — | | | 建蔽率(%) | — | | | | |
| | その他規制 | — | | | 容積率(%) | — | | | | |
| 建物 | 棟数 | — | 所有形態 | 市 | | 地上 | 2 | 地下 | 1 | |
| | 延床面積 | — | 築年月 | S34年4月 | 主構造 | 木造 | 耐用年数 | 22年 | 経過年数 | 66年 |
| | アスベスト対応状況 | その他 | | PCB対応状況 | その他 | | その他有害物質 | | その他 | |
| | バリアフリー対応状況 | その他 | | LED対応の状況 | その他 | | 太陽光設備の設置状況 | | その他 | |
| ■コスト関連情報 (単位:千円) | | | | | | | | | | |
| 運営収入 | 利用料 | 令和4年度 | | 令和5年度 | 令和6年度 | 中分類平均 | | | | |
| | その他 | 354 | | 0 | 354 | — | | | | |
| | 合計 | 63 | | 0 | 195 | — | | | | |
| 運営支出 | 修繕費 | 417 | | 0 | 549 | 330 | | | | |
| | 工事費 | 33 | | 0 | 197 | — | | | | |
| | 光熱水費 | 0 | | 0 | 0 | — | | | | |
| | 建物管理委託費 | 0 | | 0 | 0 | — | | | | |
| | 使用料・賃借料 | 0 | | 0 | 0 | — | | | | |
| | 事業費 | 0 | | 0 | 0 | — | | | | |
| | 指定管理料 | 0 | | 0 | 0 | — | | | | |
| | 人件費 | 0 | | 0 | 0 | — | | | | |
| | その他 | 69 | | 5,739 | 0 | — | | | | |
| | 合計 | 金額 | 102 | | 5,739 | 197 | 19,655 | | | |
| 収支 | 金額 | 314 | | △5,739 | 352 | △19,325 | | | | |
| | 単位あたり(円/㎡) | — | | — | — | △43,968 | | | | |
| ■利用関連情報 | | | | | | | | | | |
| 利用状況 | 年間利用人数 | 令和4年度 | | 令和5年度 | 令和6年度 | 中分類平均 | | | | |
| | 年間利用件数 | | | | | 4,362 | | | | |
| | 稼働率 | | | | | 1,125 | | | | |
| | 稼働率の定義 | | | | | 25.6% | | | | |
| 利用条件 | 年間開館日数 | 定員 | — | 市民以外利用 | | — | 市外利用者使用料割増 | | — | |
| | 使用料徴収 | — | 使用料減免基準 | — | 使用料減免基準名称 | — | | | | |
| | 利用者属性 | — | | | | | | | | |
| ■各種計画等 | | | | | | | | | | |
| 更新/長寿命化計画等 | 更新・長寿命化等計画 | 無 | 計画等策定年度 | | — | 計画等最新更新年度 | | — | | |
| | 修繕改修計画 | 無 | 実施予定年度 | | — | 補足 | | — | | |
| | 施設廃止予定の有無 | 無 | 廃止(予定)年度 | | — | 補足 | | — | | |
| | 施設解体の必要性の有無 | 無 | 解体(予定)年度 | | — | 補足 | | — | | |
| | 耐震診断実施の有無 | 無 | 耐震診断実施年度 | | — | Is値(工事後) | | — | | |
| | 耐震工事の実施状況 | — | 耐震工事実施(予定)年度 | | — | q値(工事後) | | — | | |
| ■施設評価 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| ■配置図 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| ■特記事項 | | | | | | | | | | |